

Állapotfelmérés

Vizsgálat száma	20210701001	Vizsgálat dátuma	2021.07.01
Szakértő kódja	Dekra18		

Jármű adatok			
Gyártmány	BMW	Alvázszerkezet	WBA7C210X0G480245
Modell	730 D	Km állás	170367 km
Motor	3.0 D 195/KW	Gyártási év	2015
Rendszám	RWD180	Első forgalomba helyezés /	2015.12.03

Általános adatok	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Alvázszerkezet forgalmi eng. egyező	x		x
Kulcsok rendben		1 db kulcs van	
Pótkulcsok rendben	0		0
Szervizkönyv		0	

Műszaki vizsga	
Utolsó műszaki vizsga időpontja	2019.11.11
Műszaki vizsga érvényessége	2021.11.11

Belső tér	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Ajtózárak	x		x
Központi zár	x		x
Biztonsági övek	x		x
Ablakemelő szerkezetek	x		x
Kormánykerék működése	x		x
Fényszóró működése	x		x
Fűtés, szellőzés	x		x
Ventilátor	x		x
Hátsó ablak fűtés	x		x
Páramentesítés	x		x
Légkondicionálás	x		x
Első ablaktörő	x		x
Hátsó ablaktörő		x	
Ablakmosó / fényszórómósó fűvókák	x		x
Elektromos ülés	x		x
Elektromos tető		x	
Navigáció	x		x
Elektromos tükör	x		x
Sebességszabályozó / korlátozó		x	

Menetpróba	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Motor menetteljesítmény	x		x
Vibráció	x		x
Stabilitás	x		x
Kormánykerék középállása	x		x
Üzemi fék	x		x
ABS	x		x
Kézfék	x		x
Sebességszabályozó / tempomat	x		x
Adaptív sebességszabályozás		x	
Head-Up Display	x		x
Fékasszisztens		x	
Sávtartó		x	
Önvezető funkció		x	
Start-stop rendszer	x		x
Automata sebességváltó	x		x
Sebességváltó és kuplung		x	
Parkolóradar	x		x
Parkolás asszisztens		x	
Navigáció	x		x
Nyitható tető szerkezet		x	

Motorház	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Fékrendszer	x		x
Hűtőrendszer	x		x
Akkumulátor	x		x
Üzemanyag ellátó rendszer	x		x
Vezetékek	x		x
Motorolaj szint	x		x
Motorolaj folyás	x		x
Motor felfüggesztés	x		x
Egyéb folyadékszintek	x		x

Alváz és hajtás	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Motorolaj folyás	x		x
Sebességváltó olajfolyás	x		x
Kipufogórendszer tömítetlenség	x		x
Rugózás	x		x
Lengéscsillapítók	x		x
Féltengelyek	x		x
Fékberendezés	x		x
Kormányrendszer	x		x
Kormánymű	x		x
Gumiharangok	x		x

Világítás	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Fényszórók	x		x
Helyzetjelzők	x		x
Nappali menetvilágítás	x		x
Hátsó lámpák	x		x
Ködlámpák	x		x
Vészjelzők	x		x
Féklámpák	x		x
Tolatólámpák	x		x
Irányjelzők	x		x
Rendszámvilágítás	x		x
Fényszóró beállítás	x		x

Diagnosztika	Igen	Nem	Kód
Hiba		x	
Hibakód		x	

Gumiabroncsok	Rendben		Gyártó	Méret	Sebességindex	Évszak	Profilmélység
	Igen	Nem					
Bal első			Pirelli	245/45ZR19	98Y	Nyári	5,3
Jobb első			Pirelli	245/45ZR19	98Y	Nyári	5,2
Jobb hátsó			Pirelli	245/45ZR19	98Y	Téli	4,7
Bal hátsó			Pirelli	245/45ZR19	98Y	Téli	5
Pótkerék							

Megjegyzések
Állapota: megkimélt.



DEKRA állapotfelmérés



Tájékoztató

A jármű átvizsgálása szemrevételezéssel, a jármű és a kezelőszervek működőképességének rövid próbájával történt. A jármű alsó szemrevételezésére igen, de megbontására, teljeskörű műszeres átvizsgálására nem került sor.

A járművön fellelt hiányosságokat és részletesebb járműadatokat a mellékelt jármű állapotlap tartalmazza.

Figyelem! Jelen állapotlap a jármű átvizsgáláskori állapotát tükrözi, az állapotlapban meghatározott paraméterek szerint, és csak azokra kiterjedően.

Jelen állapotlap a DEKRA-Expert Kft. részéről nem minősül jótállásnak, garanciának a gépjármű tekintetében.

A gépjárművel kapcsolatos bármely szavatossági-, jótállási-, garancia-igény a gépjármű eladójával szemben érvényesíthető. A DEKRA-Expert Kft. ezen igényekért való felelősségét kizárja.

Belső tér


Nem megfelelő, ha:

- kellemetlen szag érzékelhető
- az üléseken jelentős kopások vagy lyukak vannak
- az ülészerkezetek nem működnek
- a visszajelző lámpák hibát jeleznek
- a hűtés vagy a szellőzés hibásan működik

Elektromos rendszer

Nem megfelelő, ha:

- a műszefalon hibajelzés látható
- az elektromos ablak működése hibás
- az elektromos tető működése hibás
- a légkondicionáló működése hibás
- bármilyen elektromos hiba esetén



Motortér, hajtás és kipufogó

Nem megfelelő, ha:

- jelentős olajfolyás látható
- a motorolajszint a minimum alatt van
- a hajtóműnél jelentős olajfolyás látható
- a hűtőrendszer hibás, vagy a folyadékszintje alacsony
- a kipufogórendszer tömítetlen vagy erősen sérült
- rendellenes hangok tapasztalhatók a motorból vagy a hajtáslánc felől
- egyéb hibák esetén

Gumik és fékek

Nem megfelelőek, ha:

- a profilmélység kisebb mint, 1,6 mm
- az abroncsok sérültek vagy korrodáltak
- pótkerék vagy defektjavítókészlet hiányzik, vagy profilmélység kisebb, mint 1,6 mm
- a fékalkatrészek jelentősen elhasználtak