

Állapotfelmérés

Vizsgálat száma	20210625003	Vizsgálat dátuma	2021.06.25
Szakértő kódja	Dekra18		

Jármű adatok			
Gyártmány	Audi	Alvázsám	WAUZZZ8U1EN010285
Modell	Q 3	Km állás	176659 KM
Motor	2.0 D 103/KW	Gyártási év	2013
Rendszám	MOT699	Első forgalomba helyezés	2013.07.18

Általános adatok	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Alvázsám forgalmi eng. egyező	x		x
Kulcsok rendben	x		x
Pótkulcsok rendben	x		x
Szervizkönyv	x		x

Műszaki vizsga	
Utolsó műszaki vizsga időpontja	2019.03.22
Műszaki vizsga érvényessége	2021.03.22

Belső tér	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Ajtózárok	x		x
Központi zár	x		x
Biztonsági övek	x		x
Ablakemelő szerkezetek	x		x
Kormánykerék működése	x		x
Fényszóró működése	x		x
Fűtés, szellőzés	x		x
Ventilátor	x		x
Hátsó ablak fűtés	x		x
Páramentesítés	x		x
Légkondicionálás	x		x
Első ablaktörő	x		x
Hátsó ablaktörő	x		x
Ablakmosó / fényszórómosó fűvókák	x		x
Elektromos ülés		x	
Elektromos tető		x	
Navigáció	x		x
Elektromos tükör	x		x
Sebességszabályozó / korlátozó		x	

Motorter	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Fékrendszer	x		x
Hűtőrendszer	x		x
Akkumulátor	x		x
Üzemanyag ellátó rendszer	x		x
Vezetékek	x		x
Motorolaj szint	x		x
Motorolaj folyás	x		x
Motor felfüggesztés	x		x
Egyéb folyadékszintek	x		x

Világítás	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Fényszórók	x		x
Helyzetjelzők	x		x
Nappali menetvilágítás	x		x
Hátsó lámpák	x		x
Ködlámpák	x		x
Vészjelzők	x		x
Féklámpák	x		x
Tolatólámpák	x		x
Irányjelzők	x		x
Rendszámvilágítás	x		x
Fényszóró beállítás	x		x

Menetpróba	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Motor menetteljesítmény	x		x
Vibráció	x		x
Stabilitás	x		x
Kormánykerék középállása	x		x
Üzemi fék	x		x
ABS	x		x
Kézfék	x		x
Sebességszabályozó / tempomat	x		x
Adaptív sebességszabályozás		x	
Head-Up Display		x	
Fékasszisztens		x	
Sávtartó		x	
Önvezető funkció		x	
Start-stop rendszer	x		x
Automata sebességváltó	x		x
Sebességváltó és kuplung		x	
Parkolóradar	x		x
Parkolás asszisztens		x	
Navigáció	x		x
Nyitható tető szerkezet		x	

Alváz és hajtás	Átvizsgálva	Nem elérhető	Ok
Motorolaj folyás	x		x
Sebességváltó olajfolyás	x		x
Kipufogórendszer tömítetlenség	x		x
Rugózás	x		x
Lengéscsillapítók	x		x
Féltengelyek	x		x
Fékberendezés	x		x
Kormánykerék	x		x
Kormánymű	x		x
Gumihiaragok	x		x

Diagnosztika	Igen	Nem	Kód
Hiba		x	
Hibakód		x	

Gumiabroncsok	Rendben		Gyártó	Méret	Sebességindex	Évszak	Profilmélység
	Igen	Nem					
Bal első	x		Continental	215/65R16	98H	Téli	3,4
Jobb első	x		Continental	215/65R16	98H	Téli	3
Jobb hátsó	x		Continental	215/65R16	98H	Téli	3,5
Bal hátsó	x		Continental	215/65R16	98H	Téli	3,6
Pótkerék	x		Continental	145/80R18	99M	Manko	3

Megjegyzések
Szervíz esedékes. (1000 km / 172 nap). Turbó levegőcső olajpárától olajsáros.



DEKRA állapotfelmérés



Tájékoztató

A jármű átvizsgálása szemrevételezéssel, a jármű és a kezelőszervek működőképességének rövid próbájával történt. A jármű alsó szemrevételezésére igen, de megbontására, teljeskörű műszeres átvizsgálására nem került sor.

A járművön fellelt hiányosságokat és részletesebb járműadatokat a mellékelt jármű állapotlap tartalmazza.

Figyelem! Jelen állapotlap a jármű átvizsgáláskori állapotát tükrözi, az állapotlapban meghatározott paraméterek szerint, és csak azokra kiterjedően.

Jelen állapotlap a DEKRA-Expert Kft. részéről nem minősül jótállásnak, garanciának a gépjármű tekintetében.

A gépjárművel kapcsolatos bármely szavatossági-, jótállási-, garancia-igény a gépjármű eladójával szemben érvényesíthető. A DEKRA-Expert Kft. ezen igényekért való felelősségét kizárja.

Belső tér


Nem megfelelő, ha:

- kellemetlen szag észlelhető
- az üléseken jelentős kopások vagy lyukak vannak
- az ülészerkezetek nem működnek
- a visszajelző lámpák hibát jeleznek
- a hűtés vagy a szellőzés hibásan működik

Elektromos rendszer

Nem megfelelő, ha:

- a műszefalon hibajelzés látható
- az elektromos ablak működése hibás
- az elektromos tető működése hibás
- a légkondicionáló működése hibás
- bármilyen elektromos hiba esetén



Motortér, hajtás és kipufogó

Nem megfelelő, ha:

- jelentős olajfolyás látható
- a motorolajszint a minimum alatt van
- a hajtóműnél jelentős olajfolyás látható
- a hűtőrendszer hibás, vagy a folyadékszintje alacsony
- a kipufogórendszer tömítetlen vagy erősen sérült
- rendellenes hangok tapasztalhatók a motorból vagy a hajtáslánc felől
- egyéb hibák esetén

Gumik és fékek

Nem megfelelő, ha:

- a profilmélység kisebb mint, 1,6 mm
- az abroncsok sérültek vagy korrodáltak
- pótkerék vagy defektjavítókészlet hiányzik, vagy profilmélység kisebb, mint 1,6 mm
- a fékalkatrészek jelentősen elhasználtak